Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 24 septembre 2023 17:59:38

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Clio III [X85]**
Année: **2012**

Informations sur le calculateur

System: **Diesel**
ECU Name: **K9K 1,5DCI General CAN**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Numéro VDIAG	48
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200577185
Fournisseur	153
Numéro de programme	004D
Version du logiciel	0060
Numéro d'étalonnage	4740
Version électronique	8200399038
Code VIN	VF1CR1G0H36254950
Code injecteur cylindre 1	8CBDDC9ECE02D054
Code injecteur cylindre 2	C4C634E24E0EB014
Code injecteur cylindre 3	C0BDF45E4DF68FB3
Code injecteur cylindre 4	84C5FC5EC9F24F92

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
17:59:38.341	**Lire les codes d'erreur**		
17:59:38.423	**Défauts enregistrés**		
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Courant haut débit au-dessus du maximum
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Au niveau minimum
17:59:58.398	**Lire les codes d'erreur**		
17:59:58.466	**Défauts enregistrés**		
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Courant haut débit au-dessus du maximum
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Au niveau minimum
18:00:53.725	**Lire les codes d'erreur**		
18:00:53.808	**Défauts enregistrés**		
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Courant haut débit au-dessus du maximum
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Au niveau minimum
18:00:56.188	**Effacement défauts**		
18:00:58.550	**Effacement défauts - Fin**		

Temps	DTC	Type	Description
18:00:58.551	**Lire les codes d'erreur**		
18:00:58.637	**Défauts enregistrés**		
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Courant haut débit au-dessus du maximum
	DF053	Présent	Fonction de régulation pression rampe Au niveau minimum